



# *Sombras ecológicas*

*Estructuras de madera y paja*



- El estrés calórico afecta notoriamente la producción de leche.
- También influye muy negativamente en la performance reproductiva.
- Los terneros en estaca expuestos al sol corren serios riesgos de vida.
- Las terneras afectadas por estrés calórico en su paso por la estaca manifestarán problemas productivos y reproductivos hasta la segunda lactancia.
- 30° C y 70 % de humedad producen la pérdida de 2 litros de leche/día/vaca y perjuicios económicos por problemas reproductivos equivalentes a otros 2 litros de leche.



*Estructuras de madera y paja*



*Mantenimiento cero*





*7 a 10 años sin goteras*



*Tranquilidad para los animales: construcción en 5 días*





*Corrales de espera, guacheras, mangas, enseñadas*



***Durabilidad, limpieza y buen precio***





*El Stress calórico es enemigo de*

*la RENTABILIDAD.*

***PREPARESE PARA COMBATIRLO!!!***

***10 % de su producción está en riesgo!!!***



***Consultas:***

**RUFACE Argentina SA**

**Tel.: 353-4178178 / 353-4112314 / 351-3468119**

**Representante en San Francisco**

**Vivero El Pinar 03564-434978**